

Vilniaus Simono Konarskio gimnazija

Bendra informacija

Adresas: Vilniaus m. Vilnius Statybininkų g. 5

Kategorija: Mokslo paskirties pastatas

Tipas: Savivaldybės

Apžvalga

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
42	44	44	44	43

Atvykimas

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
28	30	28	26	28

Automobilių parkavimas

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos yra įrengtos arčiausiai įėjimų į pastatą, ne didesniu kaip 60 m atstumu? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar tuomet, kai neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos yra toliau nei 60 m nuo įėjimų į pastatą, ne didesniu kaip 30 m atstumu nuo įėjimų į objektą šalia gatvės ar važiuojamosios dalies yra įrengtos išlaipinimo aikštelės su bortelio rampa? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar bet kuriame automobilių stovėjimo aikštelės taške tinkamomis priemonėmis yra nurodytas tako į pastatą pobūdis ir vieta?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Įrengti taktiliniai vaikščiojamojo paviršiai, vedantys link pagrindinio įėjimo į pastatą - Neatitinka

Orientuotis padeda akustikos, paviršiaus medžiagų, šviesų ir spalvų skirtumai - Neatitinka

Ar automobilių stovėjimo aikštelėje yra įrengta atitinkamas skaičius vietų, skirtų neįgaliųjų automobiliams? (žr. informaciją apie kriterijų) - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietose yra išlipimo aikštelės, kurių plotis yra ne mažesnis nei 1 500 mm, o išilginis arba skersinis dangos nuolydis yra mažesnis nei 1:40 (2,5 proc.)? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar yra A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta, tinkama mikroautobusams, kuri yra ne siauresnė kaip 4 900 mm ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar yra B tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta, kuri yra ne siauresnė kaip 3 900 mm ir ne trumpesnė kaip 5 200 mm? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų kelio danga yra ryškiai, aiškiai pažymėta, prie stulpų ar sienų yra pritvirtinti neįgaliųjų stovėjimo vietas nurodantys ženklai? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar prie įvažiavimo į bet kurią stovėjimo zoną yra įrengti informaciniai ženklai, nurodantys, kur yra skirtosios prieinamos stovėjimo vietos? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar neišlipus iš automobilio užtikrinamas patekimas į neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietas ir automobilių saugyklas, kurios yra kontroliuojamos pakeliama ar kitokia užtvara? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Prieinama judėjimo trasa

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
72	64	65	65	66

Ar prieinamas judėjimo takas yra aiškus?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Nesant pastatų ar natūralių elementų, naudojami taktiliniai paviršiaus rodikliai - Neatitinka

Aiškus prieinamas judėjimo takas su pastatytais ar natūraliais kreipiamaisiais elementais - Neatitinka

Kaip pėsčiųjų ir dviračių takai yra atskirti regėjimo negalią turintiems asmenims?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Takų dangos faktūra skiriasi (skirtingos faktūros juosta įrengiama panaudojant natūralius akmenis, mozaikinius akmenis, betoninius blokelius, trinkeles ir pan.) - Neatitinka

Takai yra atskirti kitais kontrastingais, gerai matomais ženklais - Neatitinka

Takai yra atskirti pėsčiųjų paviršiaus rodikliais - Neatitinka

Takai yra atskirti gerai juntama faktūros juosta ir (arba) borteliu, turėklais ir pan. - Neatitinka

Kokie yra prieinami takai be laiptelių?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Jeigu prieinamo tako nuolydis viršija 1:20 (5 proc.), įrengta rampa - Atitinka

Takų išilginis nuolydis lygus arba mažesnis nei 1:20 (5 proc.) - Neatitinka

Lygūs takai - Neatitinka

Ar pėsčiųjų take virš galvų išsikišantys objektai yra aukščiau nei 2 100 mm nuo tako paviršiaus? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar takas yra tvirto pagrindo, nėra dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar esančių žemiau nei 10 mm nuo tako paviršiaus? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar lauke esantis judėjimo takas yra bent 1 200 mm laisvo pločio? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Jeigu įrengta bortelio rampa, ar ji atitinka reikalavimus?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
67	51	67	67	63

Bortelio rampos plotis ne mažesnis kaip 1 000 mm - Atitinka

Bortelio rampų nuolydis ne didesnis kaip 1:11 (9,1 proc.) - Atitinka

Bortelio rampos pradžioje ir pabaigoje įrengtas taktilinis įspėjamasis paviršiaus rodiklis (dėmesį atkreipianti struktūra) - Neatitinka

Viešojo susisiekimo stotelių peronai (aikštelės)

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Patekimas į pastatą

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
83	89	89	90	87

Nuorodos, įėjimo paieška

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar pagrindinis įėjimas yra lengvai randamas?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Jeigu negalima lengvai identifikuoti įėjimo, pateikiamos tinkamos vaizdinės ir taktilinės kelio radimo priemonės - Neatitinka

Pagrindinį įėjimą lengva identifikuoti nuo objekto ribos ir iš visų objekte esančių skirtųjų prieinamų stovėjimo vietų - Atitinka

Ar informacinių stendų ar (ir) ženklų teikiama informacija yra išsami, glausta, tiksli ir nuosekli? Ar naudojami atpažįstami simboliai ir piktogramos? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar viešųjų pastatų pagrindiniame įėjime yra orientacinis planas (patalpų išdėstymo schema)? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar ženklų, nuorodų ir pan. fonas, grafiniai simboliai, logotipai ir kitos ypatybės yra pagamintos iš matinės arba mažai blizgios medžiagos? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar informaciniai stendai, kelio nuorodos ir kiti ženklai yra gerai apšviesti? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Įėjimas

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
52	60	50	55	54

Kokia yra manevravimo erdvė priešais duris, pro kurias patenkama į pastatą?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
50	50	50	50	50

Dėl nepakankamos erdvės manevravimo erdvė (gali būti) sumažinta, bet ne daugiau kaip iki 1 200 mm x 1 200 mm dydžio - Atitinka

Manevravimo erdvė priešais duris, pro kurias patenkama į pastatą, yra 1 500 × 1 500 mm dydžio ir be nuolydžio - Neatitinka

Ar mažiausioji laisvoji manevravimo erdvė tarp durų įėjimo vestibulyje yra bent 1 400 mm atstumu nuo durų varstymo zonos? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar pagrindinio įėjimo ir kitų įėjimų (jeigu yra daugiau nei vienas vienodo statuso įėjimas) tarpdurio minimalus laisvasis plotis yra ne mažesnis kaip 850 mm? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Pagrindinio įėjimo durys

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar atidarius duris, jų angos beklūtis plotis siekia bent 800 mm? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar įstiklintos (stiklinės) ir visiškai stiklinės durys atitinka joms keliamus reikalavimus?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Vaizdinių rodiklių, šviesos atspindžio koeficientas nuo fono skiriasi bent 30 balų - Atitinka

(900–1 000) mm ir (1 300–1 400) mm aukštyje virš grindų lygio įrengti 75 mm aukščio ištisiniai vaizdiniai rodikliai arba viena juosta, esanti 1 200–1 600 mm aukštyje virš grindų lygio - Atitinka

Ar durys, varstomos į vieną pusę, yra atsiderančios į išorę? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Laiptai, vertikalus keltuvas

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
71	70	71	70	70

Ar į pastatą galima patekti lipant laiptais?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
71	70	71	70	70

Ar prie turėklo yra užrašytas arba pritvirtintas iškilus tekstas arba taktiliniai simboliai, pavyzdžiui, aukšto numeris, evakuacijos kryptis ir pan.? - Neatitinka

Ar turėklai vizualiai kontrastuoja su greta esančiu fonu? Mažiausias LRV skirtumas turi būti 30 balų - Atitinka

Ar atstumas tarp turėklų ir gretimos sienos yra didesnis nei 40 mm? - Neatitinka

Ar turėklų paviršius lygus, be aštrių briaunų, kad būtų lengviau suimti ir slysti ranka? - Atitinka

Ar aukštis iki turėklo viršaus yra nuo 850 mm iki 1 000 mm virš laiptų nuolydžio linijos ir laiptų aikštelės paviršiaus? - Atitinka

Ar turėklai įrengti abipus laiptatakio? Esamų pastatų išskirtinės aplinkybės: turėklai turi būti įrengiami bent vienoje laiptatakio pusėje - Atitinka

Ar laiptatakio plotis nėra mažesnis nei 1 200 mm, o plotis tarp turėklų yra bent 1 000 mm? - Atitinka

Ar laiptų spalva kontrastuoja su sienų (aplinkos) spalva? - Atitinka

Ar ant pirmosios ir paskutinės pakopos briaunos įrengta 50–100 mm pločio su pakopų spalva sudaranti kontrastą įspėjamoji linija arba vaizdinis įspėjimas yra išilgai kiekvienos pakopos postūmi - Neatitinka

Ar laiptų viršutinėje ir apatinėje aikštelėse, esančiose prie pagrindinio įėjimo į pastatą, visų laiptų pločiu įrengtos taktilinės dėmėsį atkreipiančios struktūros? - Atitinka

Horizontalus judėjimas patalpose

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
21	17	21	20	19

Praėjimai, koridoriai

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Praėjimų lygių skirtumai ar nelygumai

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar praėjimuose yra grindų lygių skirtumų ar nelygumų?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Lygių skirtumai ar nelygumai yra aukštesni nei 20 mm, bet įrengti liftai - Neatitinka

Lygių skirtumai ar nelygumai yra aukštesni nei 20 mm, bet įrengtos nuožulnos, rampos
- Neatitinka

Lygių skirtumai ar nelygumai yra žemesni nei 20 mm - Neatitinka

Koridoriai

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar koridorių laisvasis plotis tarp turėklų ar kitų išsikišimų yra ne mažesnis kaip 1 200 mm, o neilguose praėjimuose ne mažesnis kaip 900 mm? -
Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar trumpų vidinių praėjimų (iki 2000 mm ilgio) laisvas plotas nėra mažesnis nei 900 mm? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar koridoriaus posūkio apskritimo skersmuo yra ne mažesnis kaip 1 200 mm?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar koridoriaus grindų paviršius yra lygus, su minimaliais (iki 5 mm) aukščio skirtumais? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar į koridoriaus erdvę nėra išsikišę objektai, tokie kaip gesinimo žarnos, gesintuvai ir pan., o koridoriaus mažiausias laisvasis plotis išlieka 900 mm?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Nuorodos, kelio paieška pastato viduje

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar viduje esančių informacinių stendų, ženklų teikiama informacija yra išsami, glausta, tiksli ir nuosekli? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar nuorodose naudojami atpažįstami simboliai ir piktogramos? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar vaizdo ir medijos informacijos ekranai yra įrengti žemiau nei 1 600 mm? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar kelią į tualetus nurodantys kryptiniai ženklai yra įrengti visose pastato dalyse? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar kambarių (kabinetų) numeriai, ženklai ant viešųjų tualetų durų ir kt. yra iškilūs taktiliniai ir turi užrašus Brailio raštu? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
-------------------------	----------------------	------------------------	---------------------------------------	-----------------

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Ar raidžių, skaitmenų, ženklų ir grafinių simbolių aukštis yra 15-55 mm, o mažiausias iškilus reljefo aukštis yra 0,8 mm? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Durys pastato viduje

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
56	61	66	68	62

Ar durys pastato viduje yra be slenksčių? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Jei yra iškilus slenkstis, ar jis yra žemesnis nei 15 mm?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Yra iškilus slenkstis, aukštesnis kaip 15 mm, regimai skiriasi nuo gretimų grindų - Atitinka

Yra iškilus slenkstis, aukštesnis kaip 15 mm, yra nuožulnus - Atitinka

Ar įrengto tarpdurio mažiausias laisvasis plotis yra 800 mm, matuojant nuo durų paviršiaus? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar durų rankenos, traukikliai, užraktai, spynos ir valdymo įtaisai įrengti 800-1 000 mm (ar 1 200 mm (numatyta senesniuose reikalavimuose)) aukštyje nuo grindų paviršiaus? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar durų rankenos, traukikliai, užraktai, spynos ir valdymo įtaisai vizualiai kontrastuoja su fonu, yra lengvai atpažįstami? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Vertikalusis judėjimas tarp pastato aukštų ar skirtingų aukšto lygių

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
43	40	45	46	43

Viduje įrengtos nuožulnos (pandusai, rampos)

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Laiptai pastato viduje

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
57	54	56	56	56

Ar laiptai pastato viduje atitinka reikalavimus?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
50	55	50	50	51

Mažiausiasis laiptatakio plotis yra 1 200 mm - Neatitinka

Rekomenduojamas vaizdinis įspėjimas apie laiptus yra išilgai kiekvienos pakopos postūmio priekinės briaunos esanti viena 40–50 mm pločio ištisinė juosta, kurios mažiausias LRV skirtumas yra 60 balų ir kur - Neatitinka

Ant pirmos ir paskutinės pakopos briaunos įrengta 50–100 mm pločio įspėjamoji juosta, kuri su pakopų spalva sudaro kontrastą - Atitinka

Laiptų spalva kontrastuoja su sienų (aplinkos) spalva - Atitinka

Ar abipus laiptatakio įrengti turėklai? Esamų pastatų išskirtinėmis aplinkybėmis turėklai gali būti įrengti vienoje laiptatakio pusėje

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
66	52	63	62	60

Mažiausias plotis tarp turėklų turi būti bent 1 000 mm. - Atitinka

Aukštis iki turėklo viršaus nuo 850 mm iki 1 000 mm virš laiptų nuolydžio linijos ir laiptų aikštelės paviršiaus - Atitinka

Turėklo mažiausias LRV skirtumas 30 balų - Neatitinka

Prie turėklo nekliudančiu būdu visuomet yra užrašytas arba pritvirtintas iškilus tekstas arba taktiliniai, pavyzdžiui, aukšto numeris, evakuacijos, kilus gaisrui, kryptis ir pan. - Neatitinka

Turėklai įrengti ne mažesniame kaip 40 mm laisvame tarpe nuo gretimios sienos ar kitos kliūtis - Atitinka

Įrengti liftai

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
32	25	33	34	31

Ar įrengti liftai atitinka prieinamumo reikalavimus?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
64	64	64	64	64

Ant liftų skydelių esantys ženklai yra iškilūs taktiliniai ir turi užrašus Brailio raštu - Neatitinka

Aukštų numeriai kiekviename lygmenyje yra matomi iš atviros lifto kabinos - Atitinka

Kabinos valdymo įtaisai yra įrengti 900–1 200 mm aukštyje virš grindų lygio - Atitinka

Kabinos aikštelės valdymo įtaisai įrengti bent 400 mm atstumu nuo bet kurio gretimo kampo arba sienos - Neatitinka

Kabinoje 800–950 mm aukštyje nuo grindų įrengtas bent vienas turėklas, kuris horizontaliai pritvirtintas toje pačioje pusėje, kaip ir kabinos valdymo skydelis - Neatitinka

Kabinos siaurojoje pusėje yra įrengtas bent 800 mm laisvojo pločio įėjimas - Atitinka

Lifto kabinos mažiausieji vidiniai matmenys yra 1 100 mm x 1 400 mm - Atitinka

Liftų valdymo įtaisai įrengti bent 500 mm atstumu nuo bet kurio gretimo kampo arba sienos - Atitinka

Lifto durų spalva ryškiai skiriasi nuo gretimų sienų dangos spalvos - Atitinka

Priešais liftą yra ne mažesnė kaip 1500 mm x 1500 mm laisva aikštelė. Kultūros paveldo objektuose ar esamuose statiniuose ji gali būti sumažinta iki 1 200 mm x 1 200 mm - Atitinka

Jeigu priešais įėjimą į liftą yra laiptai, minimalus atstumas nuo lifto durų iki laiptų yra 2 400 mm - Neatitinka

Ar taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus rodikliai, nukreipiantys prie liftų ir jų iškvietimo mygtuko, yra įrengti sudėtinguose pastatuose arba plačiose salėse? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Vertikalus keltuvas pastato viduje

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Eskalatorius arba judantis takas

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Sanitariniai mazgai

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
55	42	42	42	45

Prieinamas dušas

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
25	28	28	28	27

Ar dušas yra prieinamas visiems?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
25	28	28	28	27

Jeigu duše yra įrengta sulankstoma kėdė, ji yra bent 450–450 mm dydžio, o sulankstytos kėdės viršutinis paviršius turi būti 400–480 mm aukštyje nuo grindų. - Neatitinka

Šlapioji dušo zona yra 900 mm x 1 300 mm dydžio, persėdimo zona – 900 mm x 1 300 mm dydžio - Atitinka

Dušo zona turi horizontalų įėjimą, joje nėra jokių fiksuotų elementų, trukdančių prieigą iš priekio ir iš šono - Neatitinka

Sėdintiems ir stovintiems asmenims patogiam aukštyje yra įrengti kabliukai drabužiams kabinti (1 050–1 400 mm aukštyje) - Neatitinka

Prieinamas tualetas

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
85	85	85	85	85

Ar tualetas atitinka prieinamumo reikalavimus?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
85	85	85	85	85

Įrengta pagalbos iškvietimo signalizacija - Neatitinka

Rankšluosčių, muilo, šiukšliadėžės ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje) - Atitinka

Erdvė po praustuvu laisva, yra 650–700 mm aukščio ir 200 mm gylio tarpas keliams - Atitinka

Praustuvą galima pasiekti iš neįgaliųjų vežimėlio, jo viršus 750–850 mm aukštyje nuo grindų - Atitinka

Šalia unitazo įrengtas atskiras vandens šaltinis (rankinis dušas) - Atitinka

Abipus unitazo, 300–350 mm atstumu nuo centro, įrengti turėklai (nuleidžiamasis ir (ar) pritvirtintas prie sienos, kai šalia unitazo yra siena) - Atitinka

Mažiausias atstumas tarp kampinio tualetu unitazo sėdynės krašto iki gretimos sienos yra 250 mm - Atitinka

Unitazo viršus yra 430–520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus - Atitinka

Mažiausias laisvas tarpas šalia unitazo sėdynės turi būti 900 mm - Neatitinka

Durų laisvasis plotis bent 800 mm, reikalavimuose – 850 mm, durys lengvai atidaromos ir uždaromos. Durys atsidaro į išorę - Atitinka

Prieinamų tualetų patalpų laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą ne mažesnis kaip 1 500 mm - Atitinka

Neįgaliųjų vežimėlių naudotojams prieinamas bent vienas tualetas - Atitinka

Bent vienas tualetas suprojektuotas kaip vienvietis, kad juo galėtų naudotis bet kurios lyties asmenys - Atitinka

Valdikliai ir jungikliai

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar įtaisai, valdymo įtaisai ir kt. įrengti tokia aukštyje, kad juos būtų galima pasiekti ir valdyti?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai, skirti naudotis žmogui su negalia, yra įrengti 500 – 1 300 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus - Atitinka

Valdikliai, jungikliai ir pan., įrengti 500-1 300 mm nuo grindų lygio ir bent 300 mm atstumu nuo bet kurio vidinio kampo - Atitinka

Gaisro signalizacijos sistemos, signalai ir informacija

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
35	36	25	28	31

Ar informacija apie evakuacijos planus pateikiama visiems pastato naudotojams suprantamu formatu?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
35	36	25	28	31

Įrengta blyksninės šviesos signalizacija, tai ypač svarbu atskirtose zonose (vonios kambariuose, susirinkimo patalpose) ir triukšmingose vietose - Neatitinka

Siekiant apie pavojų įspėti asmenis su klausos negalia, įrengta vaizdinė pavojaus signalizacija - Neatitinka

Informacija apie evakuacijos planus pateikiama visiems pastato naudotojams suprantamu formatu. Tai gali būti stambus šriftas, garso įrašai, Brailio raštas, lengvai skaitomas tekstas - Neatitinka

Informacija apie priešgaisrinę saugą ir evakuacijos, kilus gaisrui, procedūras patogiai pateikta prie visų įėjimų ir galutinių priešgaisrinių išėjimų - Atitinka